

מבנים – בדק בית וייעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות : 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il



דו"ח ביקורת ליקויים - חוות דעת מהנדס מומחה

מערך על ידי: [REDACTED]

תאריך עריכה: 13/1/21 בשעה 12:00

לכבוד

חוות דעת מומחה

מהוות חוות הדעת: חוות דעת בנושא ליקויי בניה /או נזקים בנכס, עטר המזמין [REDACTED] בנכס

שכתבתו [REDACTED]

שם המומחה [REDACTED]

חבר באיגוד המהנדסים והאדריכלים.

בחוות הדעת המצורפת בזאת מוגנות העובדות המקצועית שנחנו ע"י הח"מ, דרכי תיקום של הליקויים והערות אחרות לפני העניין.

מועד הביקור בנכס: נערך ביקור בנכס בנסיבות הח"מ או ציג ממשדו ביום 13/1/21 בשעה 12:00

אני נתן חוות דעת זו במקומות עדות בבית משפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלענין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה עלי ידי, כדי עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט

פרטי השכלה והכשרות:

- מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בישראל. מ.ר. 123766
- מהנדס מומחה מטיעם מערכתי בתים משפט בישראל.
- בוגר פקולטה להנדסה אזרחית באוניברסיטת Drexel פילדלפיה. בעל תואר BSc בהנדסה אזרחית.
- מתכנן מערכות אינסטלציה מתקדמות.
- בוגר קורסים והשתלמויות מקצועיות רבות מטעם: מכון התקנים, לשכת המהנדסים.
- לדוגמה: קורס נקי מים ובחני נקי צנרת מטיעם מכון התקנים, קורס הכשרת בוררים, השתלמויות שבועיות מכון התקנים.

מבנים – בדק בית וייעוץ הנדי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

נסיוון תעשייתי:

- מהנדס ראשי ובעליה של חברת מבנים בדק בית.
- חברת אתגר על הנדסה- מפקח בנייה.
- פיקוח על פרויקטים רבים וביניהם:
- - צמורת הפארק קריית השرون נתניה, פרויקט ה כולל 46 יחידות דיור, חניון ומחסנים.
- - "סביוני רמות אביב- אפריקה ישראל" ת"א, פרויקט יוקרתי בתחום סגור ה כולל 10 בנייני מגורים מודרנו ספורט וחניונות.
- מליבו בניה- מהנדס ביצוע.
- ניהול ביצועי של מספר פרויקטים גדולים וביניהם:
- SEA & U נתניה, פרויקט ה כולל 38 יחידות דיור, חניון ומחסנים.
- מנהל פרויקטים חברת אקרשטיין תעשיות.
- ע. מנהל פרויקטים רשות השיכון והדירות פילדפיה PHA- המחלקה לפיתוח ובנייה.
- תכנון גשר Bridge 59th and Lancaster bridge עברו מחלוקת התעבורה של פילדפיה.

הקדמה

מסמכים המהווים בסיס לחוות דעת זו:

1. חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.
2. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970.
3. חוק מכיר (דירות) תשל"ג-1973.
4. חוק החשמל תש"ד (1954) ונספחי תקנות משנה אחרים.
5. "התקן"- תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי.
6. תקנות הג"א (פיקוד העורף), תש"נ-1990.
7. הוראות למתKEN תברואה (הלייט) התשמ"א-1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
8. המפרט הכללי לעבודות בנייה.
9. מאגר מחירון "דקל".
10. תוכניות הבית כפי שצרכו לחוזה המכיר (באם הוגש).
11. מפרט טכני שצורך לחוזה המכיר (באם הוגש).

הערות כלליות:

1. חוות דעת זו מתיחסת רק לליקויים בעבודות שכבר בוצעו.
2. חוות הדעת עוסקת בטיב ביצוע העבודות וזאת עפ"י השוואתדרישות התקנים, התקנות, המפרט ומסמכים שהוצגו בפני וזאת בעיקר בהיבטים הטכניים, ההנדסיים ואדריכליים.
3. חוות דעת זו אינה מתיחסת להתאמות בין מצבו הפני של הנכס לבין הרישומים ברשויות שונות כגון עירייה, טאבו מנהל מקרכע ישראל וכי' וזאת אלא אם כן צוינה אי התאמה כזו באופן מפורש.
4. הבדיקות בעיקר הין ויזואליות, לגבי ליקויים שניתן לאתרם בשלב זה של הבניה. יש לקחת בחשבון כי יתכנו ליקויים נסתרים שלא ניתן לאתרם כיוון.
5. באם לא הוגש לידי סט תוכניות קונסטרוקציה, אדריכלות, מערכות ופרטי בניין שונים, סביר להניח שקיימים ליקויים נוספים אשר אינם ניתנים לאייתור בשלב זה.
6. בעתיד יתכו ליקויים או נזקים אשר אינם מפורטים בחוות דעת זו אשר ייחשפו בעקבות הצגת מסמכים אלה או בעקבות ליקוי שלא היה ניתן לאתרו בהעדר מסמכים אלה. במידת הצורך חוות הדעת تعدכן בהתאם.
7. סדקים ו/או רטiboיות בנכס אשר לא קיימים ביום הביקור, עלולים להופיע בעתיד ולכן אין נכללים בחוות דעת זו.
8. חוות הדעת ערוכה עפ"י דרישות התקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבניה.

תיאור הנכס - כללי

1. הנכס הנבדק הינו בית קרקע שבו 6 חדרים.
2. הנכס כולל סלון, פינת אוכל, מטבח, פרוזדור, 3 חדרי שינה, ממי'ד, חדר שירותים, 3 מקלחות, 3 מרפסות.
3. הנכס הנבדק הינו בית קרקע בן 2 מפלסים.
4. הנכס נמצא בבניין המוגדר ע"פ תקנות התכנון והבנייה כבניין שאינו גבורה או רב קומות.
5. חיפוי חזיתות המבנה עשויים אבן ושליכת צבעוני.
6. הנכס הנבדק נבנה בשיטה קונבנציונלית (שיטה העושה שימוש בבטון מצוין וקירות בלוקים בטכנולוגיה עיקרית בבניית השלב)
7. גג המבנה הינו גג בטון שטוח.
8. נכון למועד הביקור בנכס, הבית טרם חובר למערכות חשמל ותקשורת.

ממצאים


1. צבעותית

1.1. תיאור ליקוי: קיימים שקעים, חיספושים ועקבות מוגזם בטיח.

מיקום: תקרה מעל דלת יחידת מתבגר, קיר מעל פודסט מדרגות,

תקרה מעל חלון ממד, קיר סמוך לאmbט חדר רחצה כללי





תיקונים נדרשים:

יש לשפר גימוריהם.

עלות: 1300 ש"ח

מבנים – בדק בית וייעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

- 1.2. **תיאור ליקוי:** צביעת מלבן דלת המתכת בוצע שלא עפ"י הנחיות קובץ כללים של תקן ישראלי ת"י 1922 חלק סעיף 4.3.3.2. בגימור הצבע הקיימים ישנו פגמים כגון: שכבת צבע לא מספקת, נילות, קילופים, חוסר אחיזות.

מיקום: דלת הכניסה הראשית-שיירותיים מקומיים, דלת יציאה מהדר

כביסה





תקן ישראלי תי/י 1922 חלק 2 סעיף 2.3.3.2, ציטוט:

מבנים – בדק בית וייעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

א. צביעת כנפי דלתות

צבעים באמצעות התזה לא אוורר (סעיף 4.3.1.2). זמן החטנה והפעולות המתבצעות בין שימוש השכבות השונות יתאים לדרישות סעיף 3.4 בטקן. משומות שכבה אחת של צבע וסיד (שכבת יסוד), אפורksi פוליאミיד בעל תכונות היופכות טובות. העובי היבש של השכבה יהיה 50 מיקרומטר לפחות. מקפידים להתיו באזורי החשكة שבין הפחים המרכיבים את כנף הדלת. לאחר מכן מבן שכבות שכבה נוספת צבע (שכבת בייניות), בגונו שונה פגונו הצבע בשכבת הייסוד, ובגובה נספח מאותו צבע (שכבת גיוון), שעובייה היבש איינו גדול מ-50 מיקרומטר. לאחר ייבוש הצבע (ראו סעיף 3.4 בטקן) משומות שכבת עליונה של צבע פוליאוריתני הגוון אך לא יהיה קטן מהנסוב בטבלה 1 בטקן.

ב. צביעת מלבייני דלתות

צבעים כטפורט בטעיף A לעיל, אלא שהצבעה מתבצעת בסבירות (סעיף 4.4.1) או באמצעות התזה רגילה (סעיף 4.3.1.1).


תקיונים נדרש:

יש לשיפור את הצבע המקורי ולצבוע מחדש.

עלות: 400 ש"ח**1.3. תיאור ליקוי:** יש לשפר ולהשלים גימור תיקוני שפכטל וצבע.

מיקום: סמוך לדלת כניסה ראשית, קיר מעל מホール מדרגות, בחיבור בין שני גרמי מדרגות, קומה תחתונה ועליונה סמוך למדרגות, סמוך לדלת חדר שינה הורים מבפנים, סמוך למכונת כביסה, לאורך קצוות גג הבית









הליקוי אסור לפי תקן ישראלי ת"י 1922 חלק 1 סעיף 3.3, ציטוט:

ג. גימור

נוסף על החגנה על המצע משמשת השכבה העליונה של מערכת הצבע בקביעת חמראה של הרכיב היצבע,

למטרות קישוט וונוי או למטרות זיהוי (לדוגמא: צבעות שונות בגוונים שונים על-פי השימוש).

תגימור של מערכת הצבע יתאים לדרישות חמומיין.

תיקונים נדרשים:

יש לשיפור את הקiams לפי צורך ולבצע צביעה חוזרת.

עלות: 1000 ש"ח

1.4. תיאור ליקוי: יש לבצע תיקוני שליכת צבוני

מיקום: חזית צפונה מערבית לחצר הדירה בחיבורו התקורה



עלות: 350 ש"ח

1.5. תיאור ליקוי: סדקים קלים בשכבה הטיח ובמחיצות הפנים.

מיקום: מעל ארון תקשורת, מעל דלת חדר כביסה





הליקוי אסור לפי תקן 1920 חלק 2 סעיף 3.1, ציטוט:

1.3. פגיעה מערכת הטיח

חומרה של מערכת הטיח, גימור חטיב וגונו יתאפשרו למוגדן. במערכת טיח חמיועדת לגימור בשכבה צבע בלבד, לא ייראו סדקים שעוביים גדול מ-0.3 מ"מ.

תיקונים נדרשים:

יש לבצע סיתות וחריצה לאורך הסדק לבצע מיילוי בחומר גמיש ותיקוני שפכטל וצבע.

עלות: 100 ש"ח

1.6. תיאור ליקוי: סדקים בסגנון "קורוי עכבייש" מכונים לעתים גם "סדקן מרצדס".

סדקים אלו נוצרים לרוב עקב עבודה לקויה של הטיח(אי הכתת הרקע, חוסר נקיון, חוסר אשפה, עבודה על משטח יבש מדי, הכתת תערובת טיח לקויה, וכיווץ"ב).

מיקום: לאורך כל מעקה בניי לאורך הגג





תיקונים נדרשים:

יש להסיר את שכבות הצבע הרופפות ולבצע צביעה חוזרת לצבע גמיש מותאם לתנאי חוץ.

עלות: 1100 ש"ח

2. חיפוי

2.1. תיאור ליקוי: מילוי משקי ההתפשטות בחיבורו קירות ובחיבור רצפה לקירות בוצע ע"י רובה ובמרוחחים של עד 3 מ"מ מקסימום.


ביצוע זה גורם להטפרות וסדיקה של חומר המילוי ואיינו מאפשר תזוזות של מערכת החיפוי והריצוף כתוצאה מתזוזות במבנה, שינוי טמפרטורה ועומסים. כמו כן ביצוע מישקים אלו הינו חובה תחת הנחיות תקן 1555 חלק 4.7 סעיף 2.

דוגמאות למיקום משקי ההתפשטות מתוארים בשרטוט המצורף אשר הינו חלק מתקן 1555.

מיקום: חיבורו קירות ובחיבור רצפה לקירות בחדרי הרחצה בבית







אזרע 2 – דוגמאות שיטות למישקים

4.7.4. איטום מישקי התפשטות

המשקים ייאתמו בחומר איטום המתאים לדרישות סעיף 2.2.5.2 כדי שיוכלו לקבל את התווות במבנה. ניתן להשתמש בפרופילים לגימור המשקים. הפרופילים יעדמו בדרישות המפורטות בסעיף 2.2.6.

4.7.2. מישקי ביניים

משקי הביניים (חגדה 1.3.18) יעברו דרך שכבת החדקה ושכבת האריחים או הלחות. רוחב משקי הביניים יהיה 6 מ"מ לפחות.

משקים אגקיים יהיו במפגש בין מישוריים (כגון: פינות פגימות וחיצוניות – רואו דוגמאות בציורים 2 ו-5).

משקים אופקיים יהיו במקומות אלה:

- כפגש בין קיר לרצפת ולתקרה (ראו דוגמה בצייר 4);
- כפגש בין שני מישוריים (כגון: מתחת לבליוטה).

חרוקים בין משק אופקי לשנתו ובין משק אנכי לשנתו יהיו בהתאם לתכנון.

תיקונים נדרשים:

יש להסיר את مليוי הרובה באזורי משקי התפשטות לצצע חריצה והרחבת המשקים למינימום 6 מ"מ רוחב ולהשלים איטום בחומר גומי המתאים לחדרי רחצה

עלות: 850 ש"ח

2.2. תיאור ליקוי: יש לשפר ביצוע סגירה ברוך אלסטי בין הקיר לבין ארון המזווהה

מיקום: סמוך לדלת מזווהה (קומה ראשונה)



עלות: 60 ש"ח

מבנים – בדק בית ויעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

- 2.3. תיאור ליקוי: גימור פינוט סרגלי אלומיניום במילכלי אסליה/ חיפוי אմבט בוצע בצורה חזזה מידי. במצב הקיימים ישנו פינוט חזות אשר גורם לפגיעה בטיחותי. יש לשפר ו/או לשנות את הגימור.

מיקום: חיפוי שרוטנים חדר רחצה מתבגר ושירותי הורים, חיפוי אמבט





עלות: 150 ש"ח

3. ריצוף

3.1. תיאור ליקוי: שיפוע מפלס פני הרצפה בתא מקלחת לקוי.

נדרש שיפוע של בין 1% ל-4% כלפי פתח הנקוז כאשר בפועל בוצע 0.6%.

מיקום: מקלחת הורים





וזאת בניגוד להנחיות תקן ישראלי תי'י 1205 חלק 3 סעיף 3.2.5.1, ציטוט:

ת. 3. 2. 3. תא מקלחת ללא אגניות

רצפת תא מקלחת ללא אגניות תנוקו כמפורט להלן:

- באמצעות מיחסום רצפה ונקי;
- באמצעות מסף חיצוני ב参加会议 ונקי שיוחבבו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת;
- שיפוע רצפת התא לבוון הנקי יהיה בין 1% ל-4%.

תיקונים נדרשים:

פירוק אריחים והתקנת אריחים חדשים בשיפור מותאים, כולל עיבוד מחדש של הקרמייקה שבבפתח הניקוז והתאמה עם החיפוי בקיר.

עלות: 2100 ש"ח

מבנים – בדק בית ויעוץ הנדי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

3.2. תיאור ליקוי: שיפוע מפלס פני הרצפה מרופסת לכו. נדרש שיפוע של 1% כלפי פתח הנקוי כאשר בפועל בוצע 0.4%.

במרופסת הורים 0.5% במרופסת כביסה 0.4%

יש לבצע תיקון מקומי בחזית מזרחתית מרופסת הורים. יש לפרק ריצוף מכלל שטח מרופסת סלון ומרופסת כביסה. התיקון יעשה ע"י פירוק אורייחי הריצוף, פינוי הפסולות והשלמת הריצוף במפלס המתאים.


מיוקט: מרופסת סלון, מרופסת הורים חזית מזרחתית, מרופסת חדר

כביסה









וזאת בנויגוד להנחיות תקן ישראלי תי'י 1555 חלק 3 סעיף 3.2, ציטוט:

ג.3. מפלס פני הרصفה והתאמה לתוכנן
מי הרصفה יהיו אופקיים או משופעים ויתאימו למפלס ולשיפוע שבתוכנו^(ט). בשטחים שאיןם מקורים או בשטחים החשופים לנשך, השימוש של פני הרصفה המוגברים יהיה 1% לפחות, כלפי פתחי הניקוז.
הסתירות המקסימליות המותרות מתוכנן ופרשיה הנובה בין אריחים סטוכיים יהיו כמפורט בתקן הישראלי תי'י 789. המותכנן ידאג לכך, שנובה חילל לאחר הריצוף, בחחשב בנסיבות המותרות במפלס הרصفה, יתאים לדרישת תקנות התכנון והבנייה (בקשה לחיתר, תנאיו וגארות).

תיקונים ונדרשים:

פירוק אריחים באזור והתקנת אריחים חדשים בשיפוע מתאים, כולל עיבוד מחדש של הקרמיקה סביב פתח הניקוז והתאמה עם החיפוי בקירות.

עלות: 11400 ש"ח

3.3. תיאור ליקוי: בבדיקה גורם המדרגות נמצא שקיים ייחidot פגימות (סדקים)

מיקום: מדרגה שלישית מלמעלה, פודסט-3 יח'





תיקונים נדרשים:

יש לבצע תיקונים בבדיקה אפוקסי תואם וליטוש.

עלות: 600 ש"ח

3.4. תיאור ליקוי: קיימים כתמים ושאריות לכלוך (כגון רוחמי מליטה, שאריות צבע וחומר אייטום).

מיקום: שעבים ומפסקים, חלונות, רכיבי אלומיניום





נדרש על פי המפרט הכללי לעבודות בניה (2001), פרק 10 סעיף 10090, ציטוט:

אשפורה, הגנה על ריצוף, בקרת איקות
לאחר גמר הריצוף או החיפוי, המשטחים יהיו נקיים, בגון אחיד וללא כתמים.
אם נעשות עבודות אחראות לאחר גמר ביצוע הריצוף, יש להגן על הריצוף באמצעותים מתאימים.
לא יורשה ניקוי הריצוף במים זורמים או בהצפה.

עלות: 400 ש"ח

3.5. תיאור ליקוי: בכו החיבור בין הריצוף הקרמי לבין הפליטים וחיפוי האבן במרפסת לא בוצע מישק הפרדה. חוסר בהשלמת מישק זה יגרום לחזירת מים אל מעץ מלולו הריצוף, חזירת המים תגרום לרטיבות כלואת מתחת לאריחי הריצוף אשר תוביל להתקופרות מילויים (רובה) ולצמיחה של עשביה. כמו כן, מומלץ למנוע חזירת מים אל רצפת המרפסת ככל שניתן.


יש להסיר בזיהירות את מלוי הרובה הקיים ולבצע השלמת מישק הפרדה גמיש כולל מלוי בחומר איטום גמיש.

מיקום: בחיבור קו הריצוף במרפסת הוורים עם קירות החיפוי



וזאת כנדרש עפ"י תקן ישראלי ת"י 1555 חלק 3 סעיף 4.7.4, ציטוט:

4.7.4. מישקי פרדה (חגדה 1.3.16)
 mishki prada nedoshim bain meoret haratzfa l'rechibim m'bneiim acharim, c'nu bain haratzfa le'modim v'lekirot (m'hofrim aorim a'la m'hofim), au bain arichti kermetika l'chomerim acharim h'mhofim at haratzfa.
 Dogenot l'rechibim shel mishki prada matzoraat be'zior 5.




עלות: 350 ש"ח

3.6. תיאור ליקוי: חיתוך הארייחים בוצע באופן לא מקצועי.

מיקום: מקלחון מתבגר-1 יח', מקלחון הורים-1 יח', סביבה רואצת

מעקה בפודסט



**תיקונים נדרשים:**

יש לבצע החלפה מקומית של ארכיחסים באזוריים הניל, כולל עבודות הפירוק, פינוי הפסולת, ניקוי מצע החול/סומסום וריצוף חזרה בארכיחסים חדשים.

עלות: 600 ש"ח

3.7. תיאור ליקוי: קיימים פגמים בארכיחס הריצוּף כגון: כתמים, שברים, סדקים ומיקצועות שבוריהם העולים מעל המotor בתקו.

יש לבצע פירוק כולל של ארכיחס הריצוּף הפגומים ולהחליפם בארכיחסים חדשים, כולל עבודות פירוק ופינוי פסולת.

מיקום: מתחת כיר מתבגר-1 יח', מחוץ לכינסה ראשית-1 יח', סמוך לויטרינת הורים-1 יח', מרפסת הורים שורה שנייה מול ויטרינה-1 יח', סמוך לנקי מרפסת הורים-1 יח', מתחת לטוליזיה בחדר שינוי הורים-1 יח', סמוך למזווה-1 יח'









וזאת בנויגוד להנחיות תקן 314 סעיף 3.2, ציטוט:

2. פגמים

בודקים את הפגמים באրיחים כמפורט בתקן הבנו-לאומי 10545 ISO, בעוצמת אור של כ-300 לוקס.

לא יהיה באրיח שום פגמים שאינם מהתיפושים המהווים בטבלה 1^[10].

משפר חפומים ומידותיהם לא יהיה גודלים מחוקוק בטבלה 1^[10].

משפר טיפוסי חפומים באրיח אחד לא יהיה גודל מחוקוק בטבלה 1^[10].

לא יהיה חבדים מחותיים בו גוני האריחים ומרקםיהם^[10].

בניגוד להנחיות תקן 1555 סעיף 5.1.4.2, ציטוט:

5.1.4.2. בדיקת האריחים

טווודאים שחארחים נלקחו מכמה אריזות שונות ועורבו באופן אקראי.

בודקים שככל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה, או שנתנו כפוגומים, יוסרו וווחלו באחרים.


תיקונים נדרש:

יש לבצע החלפה מקומית של אריחים באזוריים הניל, כולל עבודות הפירוק, פינוי הפסולת, ניקוי מצח החול/סומסום וריצוף חזרה באריחים חדשים.

עלות: 1750 ש"ח

3.8. תיאור ליקוי: טרם הושלמה עבודה מלאי למישקים (רובה) שבין אריחי הריצוף

מיקום: פאנלים קיר דרומי יחידת מתברגר





תיקונים נדרשים:

יש להשלים מילוי רובה בגוון תואם במקומות הנקובים לעיל

עלות: 50 ש"ח

4. גבס

4.1. תיאור ליקוי: חיבור לקוי בין לוחות גבס . קיימים טלאי בקוו התפר בין לוח ללוח. עבודות ההרכבה ויישום שכבת השפכטל לא בוצעו עפ"י כללי מקצוע מקובלים.
יש צורך בשיפוץ המישקים עד לקבלת מישוריות אחידה של הקירות / התקורה.

מיקום: מעל דלת כניסה ראשית





אופן הביצוע בא לידי ביטוי בפרט כללי לעבודות בניה סעיף 210493 (ה,ב) ציטוט:

ב. איחוי מישקים לפני איחוי המישקים יש לוודא שכל קצהلوح (משני צידי המישק) קיימת מגעuta ברוח ובעומק תואמים לסרט השריון.

את המישקים בין לוחות הגבס, המוצמדים זה לזה, סותמים במרקם מיוחד וסרט משוריין, וכן סותמים במרקם את השקעים שנוצרו ע"י אמצעי החיבור על מנת לקבל משטח מישורי. את המישקים ניתן לסתום ביד או בעזרת מכשירי עזר. שלבי הסתימה יהיו:

1. הכנסת מרקם למישק והדבקת סרט השריון מעליו.
2. מתן שכבה נוספת של מרקם המבטיחה מעבר חלק מלאה ללוח.
3. ליטוש המישק בבד שמיר, במידה הצורך.

ה. צביעת מחיצות גבס

מיולי המישקים שבין לוחות הגבס, כולל מריחת המרקם, יעשה תוך הקפדה מלאה על כך שפני התפר לאחר המילוי יהיו במישור לוחות הגבס. כל שקע או בליטה באזורה זה יגרמו להבדלי גוון בוגר הצבע בין לוחות הגבס לבין התפר.

יש להחליק את פני השטח המועד לצביעת נייר ליטוש עדין (נייר אוכסית) ולהסיר בקפדות את האבק. מотор להשתמש בסיד סינטטי, ובצבע פלסטי מכל הסוגים.

עלות: 120 ש"ח

5. דלתות

5.1. **תיאור ליקוי:** חוסר תאום דלת הכניסה. יש צורך לבצע תאומים לנעילה תקנית בין אגן הדלת למולבן.


מיקום: דלת חדר רחצה הורים - הדלת לא נעלה



עלות: 200 ש"ח

5.2. **תיאור ליקוי:** בפתחת דלת הכניסה קיימים מוגENCH וHIGH בין הדלת ובין בורג מכסה פתח המיזוג שבתקורת הגבס.

מיקום: דלת כניסה ראשית



תיקונים נדרשים:

יש לשנות את סוג הגריל לגריל ללא בורגבולט. לחילופין ניתן לשנות את מיקום הגריל אל מחוץ לטווח הדלת

עלות: 350 ש"ח

5.3. **תיאור ליקוי:** יש לשפר קיבוע ציר עליון של הדלת. הציר אינו מחובר כנדרש

מיקום: דלת חדר כביסה למרפסת



עלות: 50 ש"ח

5.4. **תיאור ליקוי:** מכלול הדלת אשר בא במגע עם אקלים החוץ אינו אטום מפני חזרת מים ורוחות.

1. יש לשפר איטום בתחתית של הדלת.

2. יש להתאים אביזר אטימה בתחתית כנף הדלת, את אביזר יש להתאים למפלס פni הריצוף.

מיקום: דלת כניסה ראשית

עלות: 200 ש"ח

5.5. תיאור ליקוי: בהלבשות העץ של דלתות הפנים ישנו פגמים מסווג מעיכות / שברים / שריפות. יש להחלים.

מיקום: הלבשה עליונה דלת מזוודה, הלבשה עליונה חדר רחצה מטבח,
הלבשה עליונה חדר שינוי הורים





הליקוי אסור עפ"י תקון ישראלי ת"י 23.


עלות: 750 ש"ח

5.6. תיקור ליקוי: יש לחדש מילוי במרק אלסטי בגוון תואם סביב משקופי דלתות הדירה.

מיקום: הלבשהعلינה פנימית מזויה, דלת חדר רחצה מתבגר, חדר

שינוי הורים, דלת חדר כביסה





עלות: 250 ש"ח

5.7. תיאור ליקוי: טרם הושלם מילוי סיליקון זוחה עובש בתחום הלבשת הדלת. יש להשלים מילוי לצורך מניעת חוריות רטיבות להלבשה ולמלבן הדלת.

מיקום: בתחום הלבשת הדלתות בחדרי רחצה



עלות: 250 ש"ח


מבנים – בדק בית וייעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

5.8. תיאור ליקוי: קילופים / שריפות בציפוי הפורניר בדלתות / בזלת הפנים.

מיוקם: דלת חדר כביסה



ליקוי אסור ע"פ: תקן 23 חלק 3 סעיף 3.4.2.2

ציטוט:

פגמים חוזתיים

בודקים בבדיקה זו אם את הפיהה העליונה והפיאות הצדדיות של הדלת.

בבדיקה ממוקח 2 מ"מ מהדלת, לא ייראה בציפוי אף אחד מהפגמים המתוארים בסעיף "פגמים חוזתיים" בתקן הישראלי ת"י 23 חלק 1, ולא תיראה היפרדות של הציפוי במקצתוות הדלת.

תיקונים נדרשים:

יש צורך בהחלפת הדלת/ דלתות.

עלות: 950 ש"ח

6. חלונות ובעזרות אלומיניום

6.1. תיאור ליקוי: מעקה האלומיניום לא קובע באופן מיטבי אל הקיר. במצב הקיים קיימות תזוזות תזוזות רחבות של המערה. הדבר מהוות מפגע בטיחותי

מיקום: מעקה ימני תחתון במהלך המדרגות



תיקונים נדרשים:

יש לשפר עיגון וקייבוע המערה אל הקיר הסמוך

עלות: 160 ש"ח

2.6. תיאור ליקוי: זוכריות בעקבות המדרגות הותקנה כך שקיים רווח קטן מאוד בין תחתית האסוכיות למדרגות. במצב הקיים תיתכן פגעה באזוכיות עקב תזוזות קלות.

מיקום: זוכריות לאורך מעקה מדרגות




תיקונים נדרשים:

יש לפרק את מכלול המעקה ולהתקין מסגרת הכללת מאחז יד עמודים ופרופילים באופן מוגבה מהקיים כך שאזוכיות המעקה תהיה במרווח מהמדרגה.

עלות: 4000 ש"ח

6.3. תיאור ליקוי: רשתות הויטרינה קרוועות

מיקום: רשת וויטרינה וחלון מערבי מטבח





תיקונים נדרשים:


יש לבצע תיקון מקומי ובמידת הצורך להחליף

עלות: 350 ש"ח

6.4. **תיאור ליקוי:** יש להשלים אתם פרצדים במסילה עליונה של חלונות.

אתם פרצדים: מונע התנטקות ופירוק של כנף החלון במסילה. האטם נראה בתור רכיב פלסטי מרובע אשר מעוגן בבורג במרכזו ומותקן במסילה עליונה של חלונות (שני יחידות לכל מסילה).

מיקום: ויטרינה סלון





עלות: 100 ש"ח

6.5. **תיאור ליקוי:** ברכיבי האלומיניום ישן פגיעה חיצונית (כגון: מעיכות, שריטות, קילופים) הבולטות לעין
וגורמות לפגם אסתטי או בעיות תפקוד.. פגמים אלו אינם חלק מרכיבי החלונות והדלתות.

מיקום: לאורך מעקה מרפסת כביסה, מסגרת شاملית ויתרינט הורים





הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי: ת"י 4068 חלק 1, סעיף 4.2 ציטוט:

המוצר המותקן יעמוד בעומסים הסטטיים והдинמיים הפעלים עליוו במקום התקנתו. כל המוצרים המותקנים יהיו שלמים ונקיים, ולא יהיו בהם כל סימנים של פגימות מכניות, כגון: קמטים, ס्रיגות, שברים, או של פגימות כימיות, כגון: איכול, חספס שוגרם עיי מלט או סייד, גימוש, כתימה. שרידי חומר מגן יוסרו מן המוצרים באמצעותים מתאימים.

תיקונים נדרשים:

יש לבצע תיקוני צבע בגוון תואם לאורך מעקה.

יש לבצע תיקונים מקומיים לצורך יישור ופילוס הרכיבים במסגרת הוויטרינה.

עלות: 550 ש"ח

6.6. תיאור ליקוי: חיבורים וחיתוכים לקוים של פינות מלבן החלונות.

מיקום: ארוג תריס גלילה בויטרינת הורים חלק שמאל, חלק תחתון
חלון חדר שינה הורים שמאל, חלק תחתון חלון חדר רחצה הורים,
חלון חדר רחצה כללי





הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי: ת"י 1068 חלק 2 סעיף 203

ציטוט:

חיבור הפרופילים ואיתומם כל מלבן או אגף יהיו מורכבים לפי כללי המקצוע הטובים.

הפרופילים יהיו חתוכים בקווים ישרים.

פינות המלבן והאגפים יהיו סגורות ומהישק ביניהן יהיה חלק.

תיקונים נדרשים:

لتיקון יש לפרק את הקוים ולהתקן מחדש.

עלות: 300 ש"ח

6.7. תיאור ליקוי: יש לבצע כיווני נזילות לנכני חלונות

מיקום: כנף ימנית חלון חדר רחצה הורים



עלות: 100 ש"ח

6.8. תיאור ליקוי: אוטרו פגמים (שריטות/סדקים/שברים) בזוכיות. יש לבצע החלפה.

מיקום: מעקה מדרגות חלק תחתון, יחידה שלישית ושביעית חזית

ドром מזרחיות לאורך מעקה מרפסת הורים, יחידה ראשונה מלמעלה

במהלך מדרגות







עלות: 3650 ש"ח

6.9. תיאור ליקוי: יש לבצע מילוי במרק אלסטי סביב הלבשות חלונות הדירה בחיבור הקיר ולהלבשת החלון.

מיקום: חלק תחתון חלונות מטבח, חלון חדר רחצה מתבגר, חלק תחתון חלון חדר ארון וחלונות חדר שינה הורים, חלק תחתון חלון ממדב חלון חדר רחצה כללי





עלות: 250 ש"ח

מבנים – בדק בית וייעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

6.10. תיאור ליקוי: יש להשלים הרכבת שטוחומי מים חד ציוניים בפתחי הניקוז מתחתן לחלונות החזזה, וכן כמו כן בתחתית אגפים הקבועים בחלונות הנכס.

מיקום: ויטרינת סלון



וזאת לפי הנחיות תקן 1068 חלק 1 סעיף 201, ציטוט:

חורי ניקוז וחורי ניקוז המיעדים לשגירה על ידי פקקים יתאימו לצורות הפקקים ולמידותיהם.



דוגמאות לשטוחומי מים חד ציוניים

עלות: 80 ש"ח

6.11. תיאור ליקוי: טרם הושלמו פקקים (אטמיים עיווריים) בקצוות ידיות ויטרינות העשוויות מפروفיל T. יש להשלים פקקים.

מיקום: ויטרינה



דוגמה לפקס

עלות: 60 ש"ח

מבנים – בדק בית וייעוץ הנדי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

6.12. תיאור ליקוי: כנפי חלונות האיכות קשות להזאה.מיוקם: ויטרינת סלון

וזאת לפי הנקודות תקן 1068 חלק 1, ציטוט:

302.2.7.4. כווח הפעלה

302.2.7.4.1. חלון חזזה

בודקים אגף بلا עצר בשחוא סגור אבל לא נועל.

בוח הפעלה הנדרש לחזצת החלון מתחזזה לא יהיה גדול מ-120 מ'.

בודקים אגף بلا עצר, בשחוא נמצא במצבע של פתיחה חלקית. בעת ביצוע החבוקה יהיה כל האבזורים המשמשים לייצוג החלון משוחררים. מפעליים בוח על זקף האחיזה כדי להביא את האגף לידי תחילה תנואה איסתית. מודדים את חפוץ.

בוח הפעלה לא יהיה גדול מ-70 מ'.

לאי תשבט בין הפופון לבני תיבגרן, מותבר שבח הפעלה עברו חלונות שנבחרו גדלו מ-1.60 מ', לא יהיה גדול מ-80 מ'.

תיקונים נדרשים:

1. יש לפרק כנפי חלונות, לוודא כי כל גלגלי ההסעה קיימים ולשפר את תנועתם על ידי גירוז.
2. יש לנוקות את המסלילה משריפות לכלאן.
3. יש לוודא פילוס ועיגון כולל למסלילות.


עלות: 300 ש"ח

6.13. תיאור ליקוי: יש להזדמנות סביב חלונות האלומיניום. תתקן חזרה של מי גשם ורוחות. יש צורך לבצע תיקוני אטימה ע"י מריחת חומרים על בסיס סיליקון, העומד בדרישות מפמ"כ 153 (חומרים איטום אלסטומרים חד רכיביים לשימוש בבניינים).

מיקום: ויטרינות סלון, שני חלונות מטבח, חלונות חדר שינה הורים,

חלק תחתון וויטרינת הורים









הליקוי אסור עפ"י התקן הישראלי: ת"י 4068, חלק 1 סעיף 4.1 ציטוט:

לא תהיה חדיות פיס לעבר הפנימי של הקיר, לא דוד חלון מותקן ולא דוד התקוף החיצוני של מוצדר מותקן.

וכן לפי סעיף 5.2 בתיקון, ציטוט:

תיכון האיטום

המשיקים המצוינים להלן יהיו אטומים:

בין מלבן חסמי (אם ישנו) לבין הבניין,

בין מוצדר לבין מלבן חסמי,


אם אין מלבן חסמי – בין מוצדר לבין הבניין.

האיטום יהיה רציף בכל חיקר המוצדר והמלבן חסמי (אם ישנו). יש לחייב כל האפשר ממשקים בעדי חתך משולש. אם יש לאטום ממשקים הנמצאים במישורדים שונים, יש להקפיד במיוחד על ר齊יפות האיטום מעבר בין

הליקוי אסור גם עפ"י סעיף 5.32 בתיקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי
ואגרותינו), התש"ל – 1970, ציטוט:

קיורוטין החיצוניים של בניין יתוכננו ויבנו באוון המונע חדיות פיס ורטיבות לתוך מבחו.

חמירורים. תכנו חמיישק החיצוני בין המוצר למ לבן חסמי, או בין המוצר לבניין (אם אין מלבן חסמי), ניתן לתקן מחדש את האיטום. חומרל האיטום יבחרו בהתאם לנתחנים המוצגים בטבלה 2.



עלות: 390 ש"ח

14.6. תיאור ליקוי: בעת ירידת/עליתת תריס הגלילה קיימים רעשים חזקים.

מיקום: תריס גלילה ויתרינט סלון וחדר שינוי הרים

תיקונים נדרשים:

יש לבצע כיוונים נדרשים בתריס הגלילה

עלות: 300 ש"ח

7. ציפוי קירות חוץ

7.1. תיאור ליקוי: ישנים כתמיים ולכלוכים ע"ג הקירות אשר מקורים בעבודות בניה שהתבצעו בשטח.

מיקום: חזית מזרחתית מעקה מרפסת הרים



עלות: 100 ש"ח

7.2. תיאור ליקוי: באבני החיפוי ישנים פגמים (שברים, חורים וסדקים) המהווים פגעה במרקם האבן.
יש לבצע תיקונים בדבק אפוקטי תואם וליטוש.

מקום: מעקה מרפסת חדר כביסה-1 יח'



הליקוי אסור עפ"י תקן ישראלי: ת"י 2378 חלק 1 סעיף 3.2.1 ציטוט:

דרישות כליליות

האבן לחיפוי צריכה להיות שלמה, בת קיימה, ללא סדקים (הגדרה 1.3.3) או פגמים אחרים העולמים להשפיע על הקאים, על החזק ועל המראה.

ניתן לתקן את האבן **תיקוני קלים**, בתנאי שאושרו על ידי המהנדס האחראי (הגדרה 1.3.10).

עלות: 120 ש"ח

7.3. תיאור ליקוי: יש לבצע תיקוני כוחלה ומילוי משיקים באבני חיפוי החוץ

מקום: במקומות פזוריים לאורך כל קירות החוץ לדוגמה סמוך לחלון

צפוני, מתחת חלון חדר הורים (מכיוון מרפסת)







עלות: 900 ש"ח

8. כלים סנטוריים

1.8. תיאור ליקוי: ניקוז הכיוור בוצע ע"י צינור שרשמי ולא סיפון תקני. במצב הקיים לא תהיה הפרזה בין לכלוּק לבין מי הניקוז.

קיים מעבר של לכלוּק אל צינורות האינסטלציה מתחת לרכיב הדבר יכול לגרום לסתימות של קווים אלו. יש להשלים סיפון תקני.

מיקום: כירור יחידת מתבגר וחדר רחצה הורים (2 יח'), כירור חדר רחצה
כללי



עלות: 1900 ש"ח

מבנים – בדק בית ויעוץ הנדי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

2.8. תיאור ליקוי: קיימים לחץ מים נמוך בברז המטבח.
יש לצין כי לחץ המים הכספי נמוך תקין.

מיקום: ברז מטבח



תיקונים נדרשים:

יש לפרק את הברז ולבצע נקיון בברז עצמו ובצנרת האנטה המים אשר מגיעה אליו.

עלות: 250 ש"ח

3.8. תיאור ליקוי: יש לסגור במרקם אלסטי סביב מיכלי הדחת השירותים בחדרי הרחצה בבית



מיקום: מיכלי הדחה בשירותי הנכס




עלות: 150 ש"ח

8.4. תיאור ליקוי: יש לאטום מרוזחים מחדרי רטיבות מסביב לברזי האמבטיה בחדר רחצה כללי ובמקלחת בחדר רחצה הורים.

מיקום: ברזי הנטז מים לכיוון מטבח, ברז גן בחצר הדירה, ראש דוש קבוע יחידת מתבגר, שירוטי חדר רחצה כללי







עלות: 250 ש"ח

5.8. תיאור ליקוי: יש להשלים עיגון וקיבוע המיכל אל הקיר באופן מיטבי

מיקום: מיכל הדחה שירותית מתבגר



עלות: 50 ש"ח

8.6. תיאור ליקוי: יש להשלים אטימה סביב מעבר צנרת שופכין ביציאה מסלה/ מסלולות. יש לבצע אטימה מוחלטת של הפתח ע"י חיפוי קרמיקה בגוון תואם. מעבר הצנרת החשוף מוחובר אל צינור השופכין הראשי לבניין הדבר יכול להוות פתח מעבר לחרקים, ריחות ביוב וחוזירות מים למקומות תחתונות.

מיקום: לאחרורי אסלה בהדר רחצה כללית



עלות: 200 ש"ח

9. אינסטלציה

9.1. תיאור ליקוי: יש לנחות את פנים צנרת הדליחין העוברת ברצפת הדירה משאריות חומרי בנייה שהתאפסו בזמן ביצוע העבודות. במצב הקיימים ארימות המים תהיה לקויה ויתכנו הצפות.

מיקום: נקודות ביקורת במזווהה



עלות: 500 ש"ח


10. חשמל

10.1. **תיאור ליקוי:** לאבוצע סימון למוגדים החשמליים בלוח החשמל בהתאם לייעודם ואת כנדרש ע"פ תקנות החשמל (התקנות לוחות במתח עד 1000 וולט), פרק ד' סעיף מס' 14, ציטוט:

סימון

mbטוחים, מפסקים וציזוד המשמש למיזהה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם.

מיקום: ארון חשמל



תיקונים נדרשים:

יש לבצע סימוניהם.

עלות: 450 ש"ח

10.2. תיאור ליקוי: בתים מוגנים הוחשופים לרטיבות החשמל ללא כיסוי (ארמטורה) או אינם מוגנים מפני רטיבות וזאת בגין דנדיש ע"פ תקנות החשמל (מעגלים סופיים הניזונים במתוך עד 1000 וולט) סעיף 27.

מיקום: גופי תאורה בחדרי רחצה ומרפסת



פתרונות:

מנורה בחדר אמבטיה או במקלחת
מנורה בחדר אמבטיה או במקלחת, תהיה מוגנת בפני חדרת רטיבות בהתאם לתנאים במקום ההתקנה.

תיקונים נדרשים:

יש להשלים

עלות: 350 ש"ח

10.3. **תיאור ליקוי:** לא בוצעה סגירה מיטבית סביב שקע החשמל. במצב הקיימים יוזרו מי גשימים אל תוך השקע

מייקום: שקע חשמל מרפסת סלון



תיקונים נדרשים:

יש להשלים סגירה ואטימה

עלות: 100 ש"ח

10.4. **תיאור ליקוי:** שקע החשמל לתנור חימום הותקן כך שחלקו על הקיר וחלקו על ארכיה החיפוי. במצב

הקיים נגרם מפגע אסתטי

מייקום: מעל דלת חדר רחצה כללי





תיקונים נדרשים:

יש לפרק את השקע ולהתקינו מעל החיפוי או על גביו

עלות: 200 ש"ח

10.5. תיאור ליקוי: נכוון ליום הבדיקה, דוד החשמל אינו פועל.

מיקום: דוד חשמל

10.6. תיאור ליקוי: גוף התאורה אינו מקובע היטב לקיר / לतקרה.

מיקום: במקומות רבים בדירה לדוגמה מזווהה, מדרגות



מבנים – בדק בית וייעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

וזאת בנויגוד לנדרש לפי תקנות החשמל (מעגלים סופיים הנזינים ממתח עד 1000 וולט), התשמ"ה - 1984, סעיף 28(א), ציטוט:

קייעת מנורה וחיבורה
מנורה המורכבת על קיר או על תקרה תיקבע באופן יציב וב盍יזוק בר-קיים.

תיקונים נדרשים:

יש להשלים חיזוקים, עיגון וקבוע ובמקרה הצורך גם בורג עיגון.

עלות: 200 ש"ח

7.10. **תיאור ליקוי:** יש להשלים מכיסים לקופסאות הסטעפויות חוטי חשמל בכל המקומות הנדרשים בקירות הדירה.


מיקום: באופן פזר בבית לדוגי סמוך לחלוון מטבח



עלות: 80 ש"ח

8.10. **תיאור ליקוי:** יש לוטגור מרווחים בלתי בטיחותיים בין המפסקים ע"י קלאפות בארון החשמל.


מיקום: ארון חשמל



עלות: 50 ש"ח

9.10. **תיאור ליקוי:** יש להשלים עיגון וקייבוע ארון חשמל/תקשורת

מיקום: ארון חשמל




עלות: 100 ש"ח

10.10. תיאור ליקוי: נקודות המאואר הותקנה באזורי חסוף לרטיבות. מיקום גוף התאורה בוצע באזורי החשוף לרטיבות וזאת ללא הגנות מספקות.

ביום הביצעה נראה כי תיתכן חזרת מים אל נקודות המאואר.

מיקום: מרפסת חדר כביסה



תיקונים נדרשים:

- .1. שינוי מיקום נקודות התאורה.
- .2. השלמת איטום סביב גופי התאורה נגד חזרת מים.

עלות: 150 ש"ח




11. בנייה

11.1. תינור ליקוי: בבדיקה מישוריות ופילוס הקירות בנכס, אותרה סטיה זוויתית של 2.5 ס"מ במבנה הקירות.

הסטיות הנוקבות להלן הינט מעלה סטיות המותרת בעבודות בלבד ומפורטת בטקון ישראלי ת"י 789 (סטיות בניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה), טבלה 1,

מיקום: קיר מאחוריו שירותים בחדר רחצה כללי



שם התקן	תיאור התקן	אפשרות שימוש	אפשרות תפעול	אפשרות תפעול (במקרה של נזק)	אנו ממליצה
	התקנות מינימליות התקינות מינימלית באנטומיה רשות קומරדיונת וגדלת פדרית גיד הצלבון מינימאל וידיו. בנוסף על זו מינימל כיסוי חוץ.	מינימלי ב-50 מטר	אפשרות גיבוב כגדיל – מינימלית גיד דודוין רוביינית	ב-50 מטר ב-20 מטר	
	התקנות מינימליות התקינות מינימלית באנטומיה רשות קומראדיונת וגדלת פדרית גיד הצלבון מינימאל וידיו. בנוסף על זו מינימל כיסוי חוץ.	מינימלי ייחודי ב-20 מטר	אפשרות גיבוב כגדיל – מינימלית רוביינית	ב-20 מטר ב-15 מטר	
	בנויות מינימליות בנויות מינימלית באנטומיה וגדרות גיד דודוין וגדרות גיד דודוין אל חוץ.	ב-15 מטר גיד דודוין וגדרות גיד דודוין אל חוץ	בגדר בגדר	בגדר בגדר	

תיקונים נדרשים:

יש לפרק את אריחי החיפוי ולהתקין מחדש


עלות: 2500 ש"ח

12. דזודים ומערכות סולאריות

1.12. תיאור ליקוי: עיגון מעמד דזוד המים בגג הבית בוצע על גבי אבני משטלבות. בסיס זה אינו מותאם כלל לתמיכת בדוז
ואינו תקין.

יש לרוקן את הדזוד לפרק את המעמד ולהשלים התקנת תושבות הגנה תקנית למעמד הקולטיים.

מקום: מעמד הקולטיים בגג הבית



עלות: 1400 ש"ח

2.12. תיאור ליקוי: בוצעה בדיקה לדוד החשמל ונמצא כי בהפעלת מפסק הדוד - הדוד אינו מתחם.. יש לבצע בדיקה מקיפה לתקינות האוגר וחיבוריו מערכת החשמל. רק לאחר קבלת חוות הדעת יתבררו עליות התקיוניות.

מיקום: דוד חשמל

13. גג הבניין

13.1. תיאור ליקוי: התקנה לקויה של סרגלי חיזוק לאורך קו התפר בין היריעות הביטומניות לבין המערה והקירות. פרופילי האלומיניום שהרכיבו אינם תואמים כלל להנחות התקן, יש לפרק את הקים ולהשלים לפי הנחות התקן המצורף.

מיקום: לאורך מערה בניו בגג הבית






התקנת הסרגליים נדרשת לפי תקן ישראלי 1752 חלק 2, סעיף 2.6.2.2, ציטוט:



ציור 8 – פתרון המומלץ למסגרת דלתות סכבי עליה מודרנית
במונטאז' בדרכו הדרישה



ציור 9 – דוגמה לפתרן קיבוע סכבי של דלתות האיסוטם להנחתת אשר כובל לחותה תחילית לאס פום תקני

תיקונים נדרשים:

א. יש לפרק את הסרגליים הקיימים ולבצע מחדש מחדש.

עלות: 5800 ש"ח

13.2. תיאור ליקוי: בגג הבית בוצעו ממערכות איטום חסופה כאשר גימור פני השטח העליונים של היריעת בוצעו בחומר גס/דק וזאת לא ביצוע "הלבנות" (חומר איטום אקרילי לבן העוזר לשמר על ירייעות האיטום מפני נזקי חום השימוש). וזאת לאורך חיבורו ירייעות האיטום/ לכל שטח הגג. וזאת בנגד להנחיות תקון ישראלי 1752 חלק 2

מיקום: לאורך חיבורו היריעות בגג הבית



ובכללים לעבודות בניה - ק"ב 1752 חלק 2

תיקונים נדרשים:
כיבוע חיפויי היריעות בצלב מגן קריינט שמש על בסיס אקרילי לפי הנחיות יצרן.
עלות: 1400 ש"ח

3.13. תיאור ליקוי: לא בוצע מודרך המוביל למפתח היציאה לגג אל המתקנים השונים שבגג, ואת כנדרש עפ"י תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 2 סעיף 1.4.2.8.1.

את בינויו להנחיות תקן ישראלי 1752 חלק 2

מקום: לאורך גג הבית

ואת כנדרש עפ"י תקן ישראלי ת"י 1752 חלק 2 סעיף 1.4.2.8.1:

את בינויו להנחיות תקן ישראלי 1752 חלק 2

עלות: 2800 ש"ח

3.13.4. תיאור ליקוי: בניית הבית/ בניית הוועבר צנורות מיזוג אוויר דורך פתח בניה אשר נבנה במיוחד ליעוד זה. פרטיו ואופן שיטות בנייתו ואטומות הפתח נוגדים את הנחיות תי 1752 חלק 1

לדוגמא: מידות הבניה למבנה מכסה אינם לפי התקן, לא בוצע שיפוע של 5% כלפי התעלה, לא בוצע אף מים

מקום: לאורך פרט מעברי צנורות בגג הבית



מבנים – בדק בית ויעוץ הנדי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

3.2.4. גגון פערת

3.2.4.1. עלותן כרוכת אוצרם במערכות היברידית דרכן מתחם שיגרום לסת בעיה פערת. המבנה מוקם ב-

הן חלולין של גגון המונע מהפערת ומכונן ימונן בשילוב של 1% ו- 5% עלותן סגול החולין, או בירכתי.

או חסום ומיוגן באמצעות הידרואט האגדוחת היפוך תושבות הנשאבות בכוון וזרימת מים.


3.2.4.2. הדריך או חסום לא מונע מהפערת ומכונן ימונן דרכן של 5% עלותן כלבי האג.

הדריך בין תחתית הצעירות האספלטית בין עלי שבטת האספלט וויה 10 ס"מ לפחות.

הדריך ואפשר את התקנת האירוסים, תוחלתם תוחלתם וודודם בירכתי.

3.2.4.3. סבון מילוט רישוי האווור זרימתם עד סופו חורי מים וודודם בירכתי.

שנו מלבון מלבון, ויריו סבון מילוט בירכתי בסבון 4 ס"מ בירכתי.


**תיקונים נדרשים:**

יש להגדיל, להאריך ולהשלים פרטי איטום במבנה/בבנייה המכלה הקיים/קיים בהתאם להנחיות תקן.

עלות: 800 ש"ח**13.5. תיאור ליקוי:** התקנת מערכת האיטום סבב צינורות החודרים דרך הגג בוצעו באופן לא חוקי.

1. גובה היריעות סבב הצינורות נמוך מ- 15 ס"מ.
2. לא בוצע חיתוך לצורת "ישושנה".
3. לא בוצעו חבקים ממתקת סבב הצנרת.

מיקום: סבב מעברי צנרת בגג הבית



מבנים – בדק בית ויעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

13. **תיאור ליקוי:** לא הותקנו רשתות הגנה מפני סТИימות, לפתחי צנרת הניקוז בגג זהה כפי שנדרש עפ"י כללי מקצוע
מקובלים הבאים לידי ביטוי במפרט כללי לעבודות בנייה סעיף 07051, ציטוט:

"ראשי המרזבים בשטח הגג יcosו בראשת ממתקת בלתי חלידה, לפי פרט בתוכנית. בהעדר תוכנית תהיה הרשותعشוויה חוטים מגולוונים".

מיקום: פתחי ניקוז גג הבית



"ראשי המרזבים בשטח הגג יcosו בראשת ממתקת בלתי חלידה, לפי פרט בתוכנית. בהעדר תוכנית תהיה הרשות
עשוויה חוטים מגולוונים".

תיקונים נדרשים:

יש להשלים הרכבת רשתות. (1 יח 30 x 30)

עלות: 160 ש"ח

13.7. תיאור ליקוי: מוצאת צנרת הארוונה החודרות ודרך גג הבניין בוצע בטענה לבניין. מעבר הצנרת בסמיכות רבה כל כך למוקה הבניין אינה אפשרית ביצוע אטימיה באופן יעיל ורציף כמו כן הדבר נוגד את הנחיות ת"י 1752 חלק 1 סעיף 1.6.3.1.

מקום: צנרת ארוובה בגג הבית



תיקונים נדרשים:

יש לשנות כמעט את toàn צנרת הארוובה ולהשלים גגון מעל מקום מעבר הצנרת. הגון צריך להיות מחומר שאינו מחליד. כגון: נירוסטה או אלומיניום.

עלות: 1400 ש"ח

הערכתה כספית

מספר	סעיף	מחיר
1	ציפוי קירות חוץ	1,120
2	אינסטלציה	500
3	גבס	120
4	חיפוי	1,060
5	דלתות	3,000
6	חלונות ועובדות אלומיניום	10,590
7	כליים סניטריים	2,800
8	צבע וטיח	4,250
9	רישוף	17,250
10	חישמל	1,680
11	בנייה	2,500
12	דודים ומערכות סולאריות	1,400
13	גג הבניין	12,360
	פיקוח 10%	5,863
	סה"כ	64,493
	מע"מ 17%	10,963.81
	סה"כ כולל מע"מ	75,456.81

הערות:

1. ייתכן פער מחיריים משמעותיים בין קבלן ללקוח, כמו כן יש לזכור בחשבון עלויות בלתי צפויות מראש.
 2. המחיריים הנוכחיים לעיל מבוססים עפ"י מחיריים המקבילים בשוק ומtower ניסיוני בעקב הבניה.
 3. חוות דעת זו אינה כוללת הערכתה של עוגמת נש וצדומה. בהקשר זה יש להיוועץ בעורך דין.
 4. חוות הדעת זו מצורפים תצלומים שצולמו במהלך הביקור בנכס הנדון. תצלומים אלה מהווים חלק בלבד נפרדים מוחות הדעת.
 5. חוות הדעת נכונה ליום הבדיקה בלבד.
 6. הנני מצהיר כי אין לי עניין אישי בנכס, חוות דעת זו נערכה על בסיס מקצועני בלבד.
- [Redacted]
[Redacted]


נספח

רשימת ציוד אשר יש לקבל מהקבלן ביום קבלת המפתח:

1. 5 מפתחות לדלת כניסה
2. מפתחות לדלתות הפנים
3. מעכורים לדלתות פנים
4. מושבי אסלה
5. מיטה דוש יدني
6. 2 שלטים לחניונים
7. 2 מפתחות לתיבת דואר
8. מטף כיבוי אש 3 ק"ג
9. הוראות תחזוקה ושימוש ברכיבי הדירה
10. תעוזות אחירות (לדוגם לדוג החשמל)

הערה: נספח זה בא בכדי לסייע ביום קבלת המפתח והינו בגדר המלצה בלבד.

אין באמור בנספח זה בכדי להוות חלק מהוות הדעת הננדסית.

נספח

מילון מושגים:

1. "קופינג" – שכבת הכיסוי העליונה בראש קירות או מעקות. ככלומר, לוח שיש הנמצא בדרך כלל מתחת למעקות אלומיניום מרופסות, ספי חלונות ובחalk עליון של קירות.
2. "מלבן" – הכוונה היא למלבן דלת. המלבן מורכת משתי מזוזות ומשקוֹף. רוב האנשים מכנים את מלבן הדלת בתור משקוֹף. אך משקוֹף הינו רק הרכיב העליון מתוך המלבן. הכוונה למסגרת הדלת אשר נשארת מקובעת לקיר בזמן פתיחה הדלת.
3. "משקוֹף" – החלקה העליון בלבד של המלבן. ככלומר, הרכיב האופקי העליון במסגרת הדלת.
4. "מזוזה" – החלק הצדדי בלבד של המלבן. ככלומר, הרכיב האנכי הצדדי במסגרת הדלת. במסגרת הדלת קיימות שתי מזוזות מצידה הימני והשמאלי של המסגרת.
5. "הלבשה" – רכיב אופקי או אנכי אשר מכסה את מפגש הקיר עם החלון או הדלת בדרך כלל. כאשר מתקנים חלון או דלת נשאר מרוחח חשוף של המפגש בין הקיר לבין החלון או הדלת. לצורך מראה יותר אסתטי מתקנים הלבשה אשר מכסה את החיבורים הללו. ככלומר, בדרך כלל סביב כל דלת או חלון קיימות הלבשות.
6. "פלנג'" – מכסה ברזל אשר מכסה את פתח האוורור בזמן חירום בממ"ד. הפלנג' נמצא בדרך כלל מעל דלת הממ"ד. ברוב הממ"דים קיימים שני פתחי אוורור מעל הדלת. לרוב, הפתחים משמשים להעברת צנרת מיזוג אוויר.
7. "אדן חלון" – נקרא גם "סף החלון". החלק החיצוני התחתון של החלון. בדרך כלל מבוצע מלוחות שיש, אך יכול להיות גם מחומרים אחרים כגון אלומיניום.
8. "מרק אלסטי" – חומר אטימה (גראה כמו סיליקון) המשמש לאיתום פנימי באיזורי בהם אין חשש לרטיבות, כמו סדקים בקירות, חדרים וسبיב חלונות.
9. "ירום קופסאות ביקורת" – הגובה העליון של קופסת הביקורת או מחסום ריחות. ברצפת חדרי רחצה קיימים חורים עם המכיסים המשמשים לניקוז מים מכיריים, אמבטיות, מקלחונים וכו'. ניתן לראות את הקופסאות הללו ברצפת חדרי הרחצה (בדרך כלל יש עליהם מכיסים). גובה קופסת הביקורת הינו הגובה של מסגרת הקופסה כאשר מסירים את המכיס.
10. "משיקים" – מרוחחים בין ארכיטים שונים. לדוגמה: המרוחה בין ארכיטי קרמייקה ברצפה או בקיר מקלחת נקראים משיקים.
11. "משקי ביןינים" – מרוחחים אופקיים ואנכיים במפגשי קירות, רצפה לקירות תקרה לקירות (אם קיימים חיפוי עד התקרה) וسبיב חלונות המבוצע בעיקר בחדרי רחצה. רוחב המרוחה הינו של 6 מ"מ מינימום אשר ממולא בחומר אטימה ומה שבודגת סיליקון עמיד בעובש ובגון תואם לארכיטי הסמכוכים.
12. "חיפוי" – עבודות ציפוי על גבי קירות (ולא רצפה). לדוגמה: במרבית הדירות מבצעים חיפוי על גבי הקירות בחדרי רחצה.
13. "מעבר מדורג" – הפרשים בגובה מפלס פני הריצוף. קיימים בין חדרי רחצה לחדרים או פרוזדורים סמוכים, בין כניסה לדירה ולובי קומתאי.
14. "רוזטה" – רכיב (בדרך כלל עגול או אליפטי) אשר מכסה פרטיטים לא אסתטיים בגמר. לדוגמה: כאשר מבצעים חיתוך בארכיט אבן, קרמייקה וכדומה לצורך העברת ברז, מכסים את חיתוך הארכיט ע"י רוזטה. בחיבור ידית דלת לכונ דלת מתקנים רוזטה בצד לחסות את מנגנון הדלת. (פירוש בהקשר לדוח זה).

15. "אף מים"- אף מים הינו חרייך בחלוקת העליון של התקירה אשר מונע טפותה המים בזמן הגשמיים על גבי התקירה ובכך פגיעה בשכבת הטיח.
16. "כיסוי ארמטורה"- רכיב המכסה את נורת הגוף התאורה מפני חידרת מים. חייב התקנה בחדרי רחצה ובחלקה החיצוני של הדירה אשר חשוף לאקלים חיצוני.
17. "ספרינקלר"- מטו מים, מצוי בדירה חלק מערכות כיבוי אש. מותוכן להמיטר מים בכל מצב בו הטמפרטורה בנכש עולה על הטמפרטורה שנקבעה עבورو מושך.
18. "כנף חלון"- מסגרת המורכבת מפרופילים. הכנף מזוגגת ונעה על גבי מסילה או צירים.

❖ פירוש המושגים הנ"ל הינו לצורך מתן הסבר כללי למוגני הדו"ח ולשם הבנת הדו"ח באופן ברור יותר בלבד. יתכו שינויי בין הפירושים הקיימים במילון זה לבין פירושים הנדיים ו/או במקומות אחרים. אין באמור במילון זה משום ערבות משפטית ואין לשใช'ם הסברים אלו בכתב בדו"ח. כאשר מדובר בתביעה משפטית יש לפרש כפי שרשום בטקנים ובמושגים רלבנטיים ולא לפי מילון זה.

כל הזכויות שמורות
ט.ל.ח.

מפתח

6	שקעים וחספושים בטיח (עלות: 1300 ש"ח)
8	כביעת מלון דלתות (עלות: 400 ש"ח)
10	תיקוני שפכטל וצבע (עלות: 1000 ש"ח)
14	(עלות: 350 ש"ח)
14	سدקים נימיים (עלות: 100 ש"ח)
15	سدקים קורי עכבייש (עלות: 1100 ש"ח)
16	תפרי בנויים עם רובה (עלות: 850 ש"ח)
19	(עלות: 60 ש"ח)
20	פיננות חדשות (עלות: 150 ש"ח)
21	SHIPOU לKOI בתא מקלחת (עלות: 2100 ש"ח)
23	SHIPOU קטן במרפסת (עלות: 11400 ש"ח)
27	(עלות: 600 ש"ח)
29	נקוון רכיבים (עלות: 400 ש"ח)
31	תפרי בנויים במרפסת (עלות: 350 ש"ח)
32	חיתווך (עלות: 600 ש"ח)
33	פגמים בארכיחי ריצוף (עלות: 1750 ש"ח)
37	לא בוצע רובה (עלות: 50 ש"ח)
38	חיבורים בין לוחות (עלות: 120 ש"ח)
40	תאום (עלות: 200 ש"ח)
40	(עלות: 350 ש"ח)
41	(עלות: 50 ש"ח)
41	(עלות: 200 ש"ח)
42	פגמים בהלבשה (עלות: 750 ש"ח)
43	מילוי סביב הלבשות (עלות: 250 ש"ח)
44	סיליקון בתחתית הלבשות (עלות: 250 ש"ח)
45	פגמים בדלת (עלות: 950 ש"ח)
46	(עלות: 160 ש"ח)
47	(עלות: 4000 ש"ח)
47	(עלות: 350 ש"ח)
48	אטם פרצים (עלות: 100 ש"ח)
49	פיגיות אלומיניום (עלות: 550 ש"ח)
51	חיבורים וחיתוכים לKOIים (עלות: 300 ש"ח)
53	כיווני נעילות (עלות: 100 ש"ח)
53	פגמים בזכוכית (עלות: 3650 ש"ח)
55	מרק אלסטי (עלות: 250 ש"ח)
57	שתותם חד כיווני (עלות: 80 ש"ח)

מבנים – בדק בית וייעוץ הנדסי

טלפון להתקשרות: 054-3331745 | 052-3451236

office@Bedek-Mivnim.co.il

58	פקקים רפואיים (עלות: 60 ש"ח)
59	כנפים קשיים להזאה (עלות: 300 ש"ח)
60	איטום חלונות (עלות: 390 ש"ח)
64	רעים בהונת תריס גלילה (עלות: 300 ש"ח)
65	כתמי לכלאך (עלות: 100 ש"ח)
66	פגמים באבן (עלות: 120 ש"ח)
66	כחלה (עלות: 900 ש"ח)
68	צינור שרורי (עלות: 1900 ש"ח)
69	(עלות: 250 ש"ח)
69	(עלות: 150 ש"ח)
70	איטום סביב ברז (עלות: 250 ש"ח)
72	יעיגן וקיבוע (עלות: 50 ש"ח)
73	מעבר צנרת שופכנים סמוך לאסלה פתוחה (עלות: 200 ש"ח)
73	ניקוי דילוחין (עלות: 500 ש"ח)
74	סימון מפסקים (עלות: 450 ש"ח)
75	ארטטוריה (עלות: 350 ש"ח)
76	(עלות: 100 ש"ח)
76	(עלות: 200 ש"ח)
77
77	קייבוע גוף תאורה (עלות: 200 ש"ח)
78	מכסים להסתעפויות חשמל (עלות: 80 ש"ח)
79	מרוחחים בלתי בטיחותיים (עלות: 50 ש"ח)
79	קייבוע ארון חשמל (עלות: 100 ש"ח)
80	גוף תאורה חשוף לרטיבויות (עלות: 150 ש"ח)
81	סטיטה זיונית ואנכית (עלות: 2500 ש"ח)
82	(עלות: 1400 ש"ח)
83
83	התקנה לקויה של סרגלים (עלות: 5800 ש"ח)
85	הלבנות (עלות: 1400 ש"ח)
86	התקנת מדרכים בגג הבטון (עלות: 2800 ש"ח)
86	חוליות צנרת מקל סבא בוצעו PVC (עלות: 800 ש"ח)
87	מעבר צינור דרך גג
89	רשתות הגנה לקולטנים (עלות: 160 ש"ח)
90	(עלות: 1400 ש"ח)